


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville AGADIR

Référence De Véhicule

VEH0000ZGI

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



AUDI

Modèle A7 Sportback
Carburant Diesel
1ère main NON
KM compteur 145980 KM

Finition A7 Sportback I - Ph1 - 3.0 V6 TDI Prestige Carrosserie

Quattro S-Tronic 7 BVR 245ch

Boîte Automatique
Date MEC 14-11-2013
Puissance Fiscale 12 CV
Origine véhicule WW Maroc

Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état		État d'usure	Mauvais é	état	×× Non évalué	
Section Châssis		_				
Etat des longerons	-	Etat des traverses	(Θ	Traces de corrosion	
Fixations des renforts	(U					
Etat extérieur						
Voile de peinture	⊘	Teinte de la voiture		ම	Etat capot	
Pare-brise avant	(Ouverture portes		ම	Alignement des éléments	(1)
Etat male arrière	(i)	Etat pare-brise arrièr	e (9	Conformité Serie vitres	(1)
Centrage des roues	©	Rétroviseurs		9	Etat des feux	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Présence de rouille	(Etat des jantes			Présence du pneu de secours	X
Intérieur du véhicule						
Sièges Avants	(:)	Sièges Arrières		3	Planches de bord	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tex{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\t
État rétroviseur intérieur	(U	Panneaux de portes			Garniture du ciel de toit/pavillon	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Plage arrière	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\tet	Ceintures de sécurité			Usure des commandes	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Frein à main	(E)	*	**		8	
Moteur		1		ο.		
Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile	1-AU)	හ	Qualité liquide de refroidissement	©
Présence de fumée à l'échappemer	nt 🙂	Sonorité du moteur		Θ	Bloc compteur (jauges,cadrans)	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Vibrations moteurs	(U					
Essai Routier		_				
Conditions de l'essai	<u> </u>	Démarrage véhicule	(3	$\stackrel{\times}{=}$	Pédale d'embrayage	<u>×</u> ×
Passage de vitesses	$(x \times x)$	Accélération	(3	××	Vibrations mécaniques	$\stackrel{\sim}{(\times)}$
Tenue de route	$(x \times x)$	Présence de bruits	(3	××	Présence d'odeurs	$\stackrel{\times}{\times}$
Freinage / Ralenti	$(x \times x)$	Passage marche arri	ière (××		
Consommables		_				
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	5	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	(






Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des	Non disponible s options	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation Commandes au volant Conformité adminis	© © trative	Vitres latérales Ecran		Radar de recul	©
Conformité plaque immatr Carte grise au nom du ver		Conformité plaque constructeu	ur 🔗	Main levée ou carte g	ırise non barréeⅩ

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Piéce	Probléme
Porte arrière droite	Impact
Porte arrière droite	Impact
Aile avant droite	Impact



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	Non évalué	
Esthétique extérieur	Non évalué	
Fonctionnement options	Non évalué	
État moteur	Non évalué	
Essai routier	Non évalué	
État consommable	Non évalué	



