



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**BMW SÉRIE 1**

Ville

MARRAKECH

Référence De Véhicule

VEH0000Z1R

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



## CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



BMW

Modèle SÉRIE 1  
Carburant Diesel  
1ère main OUI  
KM compteur 148452 KM  
Finition Série 1 II - Ph1 - 118d Avantage BVA 143ch

Boîte Automatique  
Date MEC 23-05-2014  
Puissance Fiscale 8 CV  
Origine véhicule WW Maroc  
Carrosserie Compacte

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

|                        |   |                    |   |                     |   |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons     | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 |                    |   |                     |   |

### Etat extérieur

|                     |   |                         |   |                             |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture   | ✅ | Teinte de la voiture    | 😊 | Etat capot                  | 😊 |
| Pare-brise avant    | 😊 | Ouverture portes        | 😊 | Alignement des éléments     | 😊 |
| Etat male arrière   | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres     | 😊 |
| Centrage des roues  | 😊 | Rétroviseurs            | 😊 | Etat des feux               | 😊 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes         | 😊 | Présence du pneu de secours | ❌ |

### Intérieur du véhicule

|                            |   |                       |   |                                    |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants              | 😊 | Sièges Arrières       | 😊 | Planches de bord                   | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes    | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😊 |
| Plage arrière              | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes                | 😊 |
| Frein à main               | 😊 |                       |   |                                    |   |

### Moteur

|                                   |   |                    |   |                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile        | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges, cadrans...) | 😊 |
| Vibrations moteurs                | 😊 |                    |   |                                    |   |

### Essai Routier

|                       |    |                        |    |                       |    |
|-----------------------|----|------------------------|----|-----------------------|----|
| Conditions de l'essai | ⊗⊗ | Démarrage véhicule     | 😊  | Pédale d'embrayage    | ⊗⊗ |
| Passage de vitesses   | ⊗⊗ | Accélération           | ⊗⊗ | Vibrations mécaniques | ⊗⊗ |
| Tenue de route        | ⊗⊗ | Présence de bruits     | ⊗⊗ | Présence d'odeurs     | ⊗⊗ |
| Freinage / Ralenti    | ⊗⊗ | Passage marche arrière | 😊  |                       |    |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 75% | Usure des plaquettes | 25% | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% | Etat de batterie     | 😊   |                   |     |



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée



Carte grise au nom du vendeur




Présence 2e clé



## MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Côté conducteur

| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Phare arrière gauche | Impact   |
| Bouclier avant       | Impact   |
| Aile avant droite    | Rayure   |
| Phare arrière droit  | Impact   |
| Aile avant gauche    | Peinture |
| Bouclier avant       | Peinture |
| Capot                | Peinture |
| Aile avant droite    | Peinture |
| Porte avant gauche   | Peinture |
| Porte avant droite   | Peinture |
| Porte arrière gauche | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Aile arrière gauche  | Peinture |
| Aile arrière droite  | Peinture |



| Pièce             | Problème | Solution | Valeur |
|-------------------|----------|----------|--------|
| Hayon             | Peinture |          |        |
| Bouclier arrière  | Peinture |          |        |
| Phare avant droit | Rayure   |          |        |

## Synthés de l'expertise

État Carrosserie

☐

Non évalué



Esthétique extérieur

☐

Non évalué



Fonctionnement options

☐

Non évalué



État moteur

☐

Non évalué



Essai routier

☒

Non évalué



État consommable

☐

Non évalué

