



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



HYUNDAI Tucson

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000VJU

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------|
| Modèle | Tucson | Boîte | Automatique |
| Carburant | Diesel | Date MEC | 25-06-2021 |
| 1ère main | OUI | Puissance Fiscale | 6 CV |
| KM compteur | 85675 KM | Origine véhicule | WW Maroc |
| Finition | Tucson II - Ph2 - 1.6 CRDi Prestige DCT 136ch | Carrosserie | SUV / 4x4 |

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état
 État d'usure
 Mauvais état
 Non évalué

Section Châssis

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| Etat des longerons | | Etat des traverses | | Traces de corrosion | |
| Fixations des renforts | | | | | |

Etat extérieur

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| Voile de peinture | | Teinte de la voiture | | Etat capot | |
| Pare-brise avant | | Ouverture portes | | Alignement des éléments | |
| Etat male arrière | | Etat pare-brise arrière | | Conformité Serie vitres | |
| Centrage des roues | | Rétroviseurs | | Etat des feux | |
| Présence de rouille | | Etat des jantes | | Présence du pneu de secours | |

Intérieur du véhicule

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|
| Sièges Avants | | Sièges Arrières | | Planches de bord | |
| État rétroviseur intérieur | | Panneaux de portes | | Garniture du ciel de toit/pavillon | |
| Plage arrière | | Ceintures de sécurité | | Usure des commandes | |
| Frein à main | | | | | |

Moteur

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|
| Souffle au bouchon d'huile | | Qualité de l'huile | | Qualité liquide de refroidissement | |
| Présence de fumée à l'échappement | | Sonorité du moteur | | Bloc compteur (jauges,cadrans...) | |
| Vibrations moteurs | | | | | |

Essai Routier

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| Conditions de l'essai | | Démarrage véhicule | | Pédale d'embrayage | |
| Passage de vitesses | | Accélération | | Vibrations mécaniques | |
| Tenue de route | | Présence de bruits | | Présence d'odeurs | |
| Freinage / Ralenti | | Passage marche arrière | | | |

Consommables

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus | 25% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 50% | Etat de batterie | | | |



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation 😊
Commandes au volant 😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅
Carte grise au nom du vendeur ❌

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊
Ecran 😊

Conforme

😊
😊

Etat du véhicule

Radar de recul

Conforme


😊

Conformité plaque constructeur ✅
Présence 2e clé ❌

✅
❌

Main levée ou carte grise non barrée ❌

MAQUETTE



| Pièce | Problème |
|----------------------|--------------|
| Porte avant droite | Impact |
| Porte arrière droite | Rayure |
| Porte avant droite | |
| Porte avant droite | Impact |
| Capot | Rayure |
| Aile arrière gauche | Peinture |
| Bouclier arrière | Rayure |
| Pare-brise | Autre Défaut |
| Pneu arrière gauche | Usure 25% |
| Pneu avant gauche | Usure 25% |
| Pneu arrière droit | Usure 25% |
| Pneu avant droit | Usure 25% |



Synthés de l'expertise

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★☆☆☆☆ |
| État consommable | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |

