



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**HYUNDAI Tucson**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000W48

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

Modèle	Tucson	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	02-06-2023
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	75235 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Tucson IV - Ph1 - 1.6 CRDi Prestige plus DCT 134ch	Carrosserie	SUV / 4x4

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

### Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

### Essai Routier

Conditions de l'essai	☹️	Démarrage véhicule	☹️	Pédale d'embrayage	☹️
Passage de vitesses	☹️	Accélération	☹️	Vibrations mécaniques	☹️
Tenue de route	☹️	Présence de bruits	☹️	Présence d'odeurs	☹️
Freinage / Ralenti	☹️	Passage marche arrière	☹️		

### Consommables

Usure des pneumatiques	56%	Etat des battoirs	50%
------------------------	-----	-------------------	-----



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Partiel Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme


## Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊  
Commandes au volant 😊 Ecran 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ❌  
Carte grise au nom du vendeur ✅ Présence 2e clé ✅

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Hayon	Peinture
Bouclier arrière	Rayure
Aile arrière gauche	Impact
Porte arrière gauche	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Porte arrière droite	Impact
Porte arrière droite	Impact
Porte avant droite	Impact
Aile arrière droite	Rayure
Lunette arrière	Autre Défaut
Phare avant gauche	Rayure
Pneu arrière gauche	Usure 100%
Pneu arrière droit	Usure 100%
Pneu avant droit	Usure 75%
Pneu avant gauche	Usure 75%



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Bouclier avant	Peinture		
Aile arrière gauche	Rayure		
Moteur	Autre défaut		
Capot	Peinture		

## Synthés de l'expertise

État Carrosserie

Non évalué



Esthétique extérieur

Non évalué



Fonctionnement options

Non évalué



État moteur

Non évalué



Essai routier

Non évalué



État consommable

Non évalué

