


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000ZKH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

Modèle i30

Carburant Diesel

1ère main OUI

KM compteur 105941 KM

Finition i30 II - Ph1 - 1.4 CRDi Confort+ BVM 90ch

Boîte Manuelle
Date MEC 13-03-2018
Puissance Fiscale 6 CV

Origine véhicule WW Maroc Carrosserie Compacte

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état		État d'usure	Mauvais é	etat	×× Non évalué	
Section Châssis		_				
Etat des longerons	-	Etat des traverses	(Θ	Traces de corrosion	
Fixations des renforts	(i)					
Etat extérieur						
Voile de peinture	0	Teinte de la voiture		₩	Etat capot	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Pare-brise avant	(i)	Ouverture portes			Alignement des éléments	©
Etat male arrière	(Etat pare-brise arrièr	re		Conformité Serie vitres	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Centrage des roues	(3)	Rétroviseurs			Etat des feux	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Présence de rouille	(i)	Etat des jantes			Présence du pneu de secours	\odot
Intérieur du véhicule						
Sièges Avants		Sièges Arrières		3	Planches de bord	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\texi}\texi{\texi{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tex
État rétroviseur intérieur	(;	Panneaux de portes			Garniture du ciel de toit/pavillon	©
Plage arrière	(;	Ceintures de sécurite	é		Usure des commandes	©
Frein à main	(:)				8	
Moteur		1		0.		
Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile	1-AU		Qualité liquide de refroidissement	(*
Présence de fumée à l'échappemen	t₩	Sonorité du moteur			Bloc compteur (jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	(i)					
Essai Routier		_				
Conditions de l'essai	(x x)	Démarrage véhicule	(?	$\stackrel{\times}{\times}$	Pédale d'embrayage	$(\underline{x}\underline{x})$
Passage de vitesses	$\stackrel{\times}{\times}$	Accélération	($\stackrel{\times}{=}$	Vibrations mécaniques	$\stackrel{\times}{=}$
Tenue de route	$\stackrel{\times}{}$	Présence de bruits	(3	××	Présence d'odeurs	$\stackrel{\times}{\times}$
Freinage / Ralenti	$\stackrel{\times}{\times}$	Passage marche arri	ière (××		
Consommables		_				
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	s 2	:5%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie				




Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des opt	Complet ions	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation		Vitres latérales		Radar de recul	
Commandes au volant		Ecran			
Conformité administrativ	'e				
Conformité plaque immatriculation	on 🕢	Conformité plaque constructeu	ır 🥝	Main levée ou carte	grise non barrée X
Carte grise au nom du vendeur	Θ	Présence 2e clé	Θ		

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Piéce	Probléme	
Bouclier avant	Peinture	
Aile arrière gauche	Peinture	
Aile arrière droite	Peinture	
Bouclier arrière	Peinture	
Porte arrière droite	Peinture	
Calandre	Impact	
Capot	Peinture	



Synthés de l'expertise

État Carrosserie		Non évalué	
Esthétique extérieur		Non évalué	
Fonctionnement options		Non évalué	
État moteur		Non évalué	
Essai routier		Non évalué	
État consommable	$\overline{\Box}$	Non évalué	



