


#### KIFAL SERVICES





# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

**MARRAKECH** 

Référence De Véhicule

VEH0000ZGH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



## CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Finition



Modèle Ypsilon Carburant Essence 1ère main OUI KM compteur 100073 KM Boîte Manuelle Date MEC 02-03-2012 Puissance Fiscale 7 CV Origine véhicule WW Maroc Citadine

Ypsilon II - Ph1 - 1.2 Fire Evo Argento S&S Carrosserie BVM 69ch

### EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état		État d'usure Mauvais état		tat	Non évalué	
Section Châssis		_				
Etat des longerons	<del></del>	Etat des traverses	(	9	Traces de corrosion	
Fixations des renforts	(1)					
Etat extérieur						
Voile de peinture	<b>⊘</b>	Teinte de la voiture		<u>ම</u>	Etat capot	©
Pare-brise avant	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>	Ouverture portes		9	Alignement des éléments	©
Etat male arrière	$\odot$	Etat pare-brise arrièr	e (		Conformité Serie vitres	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>
Centrage des roues	<del>(</del>	Rétroviseurs	Rétroviseurs		Etat des feux	©
Présence de rouille	<b>(a)</b>	Etat des jantes			Présence du pneu de secours	$\odot$
Intérieur du véhicule						
Sièges Avants	(;)	Sièges Arrières			Planches de bord	©
État rétroviseur intérieur	(1)	Panneaux de portes		9	Garniture du ciel de toit/pavillon	<b>(i)</b>
Plage arrière	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\tittt{\texi}\tittt{\texitt{\text{\text{\texit{\texi{\texi}\text{\tet</b>	Ceintures de sécurité	5		Usure des commandes	©
Frein à main	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>		44		8	
Moteur		1		ο.		
Souffle au bouchon d'huile	<del>-</del>	Qualité de l'huile	1-AU	3	Qualité liquide de refroidissement	©
Présence de fumée à l'échappement	nt⊜	Sonorité du moteur			Bloc compteur (jauges,cadrans)	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>
Vibrations moteurs	<u></u>					
Essai Routier		_				
Conditions de l'essai	( <u>x</u> x)	Démarrage véhicule	(		Pédale d'embrayage	(x x)
Passage de vitesses	$\stackrel{\sim}{\times}$	Accélération	(*	××)	Vibrations mécaniques	$\stackrel{\times}{\times}$
Tenue de route	$\stackrel{\times}{=}$	Présence de bruits	(3	<u>×</u> ×	Présence d'odeurs	$\stackrel{\times}{\times}$
Freinage / Ralenti	$\stackrel{\times}{\times}$	Passage marche arri	ière (			
Consommables		_				
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	5 7	5%	Usure des disques	75%
Usure des amortisseurs	75%	Etat de batterie	(			




#### Conformité Kilométrage

Carnet Entretien N Fonctionnement des	lon disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation Commandes au volant Conformité administr	eative	Vitres latérales Ecran		Radar de recul	(XX)
Conformité plaque immatric	eulation 🔗	Conformité plaque constructeu	ır 🔗	Main levée ou carte gr	ise non barrée <b>⊘</b>

## MAQUETTE

# Ce véhicule à un voile de peinture



/ / / / _	
Piéce	Probléme
Hayon	Impact
Phare arrière droit	Impact
Bouclier avant	Défaut aspect
Aile arrière gauche	Impact
Bouclier avant	Impact
Capot	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie		Non évalué	
Esthétique extérieur		Non évalué	
Fonctionnement options		Non évalué	
État moteur		Non évalué	
Essai routier	$\checkmark$	Non évalué	
État consommable		Non évalué	



