

KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000ZLV

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Finition



LAND-ROVER

Modèle Range Rover Sport Boîte

Carburant Diesel Date MEC

1ère main OLU Buissance F

1ère mainOUIPuissance Fiscale12 CVKM compteur 79402 KMOrigine véhiculeWW Maroc

Range Rover Sport II - Ph2 - 3.0 SDV6 HSE Carrosserie

BVA 306ch

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état	(État d'usure 🧱 Mau	uvais état	×× Non évalué	
Section Châssis					
Etat des longerons	<u> </u>	Etat des traverses		Traces de corrosion	(U
Fixations des renforts	(i)				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	(E)	Etat capot	
Pare-brise avant	Θ	Ouverture portes		Alignement des éléments	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Etat male arrière	(a)	Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	(a)
Centrage des roues	(E)	Rétroviseurs		Etat des feux	(E)
Présence de rouille	(Etat des jantes		Présence du pneu de secours	\times
Intérieur du véhicule					
Sièges Avants	(E)	Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	(;
Plage arrière	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t	Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main	<u> </u>	* # #		8	
Moteur		1	. 0 .		
Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile	U	Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappem	ent😌	Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	\odot				
Essai Routier					
Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	(i)
Passage de vitesses	\odot	Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route	(U)	Présence de bruits		Présence d'odeurs	(*)
Freinage / Ralenti	(U	Passage marche arrière			
Consommables					
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie			



Automatique


16-07-2021

SUV / 4x4

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des op	Complet tions	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation Commandes au volant Conformité administrativ	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Vitres latérales Ecran		Radar de recul	
Conformité plaque immatriculati	ion 🔗	Conformité plaque constructeu	ur 🔗	Main levée ou carte	grise non barrée X

MAQUETTE



Piéce	Probléme
Aile avant gauche	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Aile avant gauche	Rayure
Aile avant droite	Rayure
Porte arrière droite	Rayure
Pneu arrière gauche	Usure 50%
Pneu arrière droit	Usure 50%



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	Non évalué	
Esthétique extérieur	Non évalué	
Fonctionnement options	Non évalué	
État moteur	Non évalué	
Essai routier	Non évalué	
État consommable	Non évalué	



