



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



MERCEDES-BENZ GLC Coupé

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000V9W

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



MERCEDES-BE
N2

Modèle	GLC Coupé	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	07-01-2020
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	84175 KM	Origine véhicule	-
Finition	GLC Coupé II - Ph2 - 220 d Avantgarde 4Matic BVA 194ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état
 État d'usure
 Mauvais état
 Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrams...)	
Vibrations moteurs					

Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%				



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options


Climatisation	😊	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Commandes au volant	😊	Vitres latérales	😊	Radar de recul	😊
		Ecran	😊		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✅	Conformité plaque constructeur	✅	Main levée ou carte grise non barrée	✅
Carte grise au nom du vendeur	✅	Présence 2e clé	✅		

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Aile arrière droite	Impact
Phare arrière droit	Impact



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆

