



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



SKODA Octavia

Ville

MARRAKECH

Référence De Véhicule

VEH0000XQ4

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



SKODA

Modèle	Octavia	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	28-04-2016
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	163044 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Octavia III - Ph1 - 2.0 TDI Ambition DSG BVR 143ch	Carrosserie	Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	❌	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges, cadrans...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

Essai Routier

Conditions de l'essai	⊗	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	⊗
Passage de vitesses	⊗	Accélération	⊗	Vibrations mécaniques	⊗
Tenue de route	⊗	Présence de bruits	⊗	Présence d'odeurs	⊗
Freinage / Ralenti	⊗	Passage marche arrière	😊		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	😊		



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Coté conducteur

Pièce	Problème
Aile avant gauche	Rayure
Bouclier avant	Impact
Bouclier avant	Rayure
Bas de caisse droite	Rayure
Aile arrière droite	Impact
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier arrière	Impact
Phare arrière gauche	Rayure
Aile arrière gauche	Rayure
Porte arrière gauche	Rayure
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Hayon	Peinture		
Aile arrière droite	Peinture		
Porte arrière droite	Peinture		
Bas de caisse droite	Peinture		
Porte avant droite	Peinture		
Aile avant droite	Peinture		
Garniture de siège avant	Salissur		

Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	★★★★★☆☆☆☆
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	★★★★★☆☆☆☆
Fonctionnement options	☐	Non évalué	★★★★★☆☆☆☆
État moteur	☐	Non évalué	★★★★★☆☆☆☆
Essai routier	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
État consommable	☐	Non évalué	★★★★★☆☆☆☆

