

#### KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

**CASABLANCA** 

Référence De Véhicule

VEH0000W4S

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



## CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



**TOYOTA** 

Modèle Corolla Sport
Carburant Hybride
1ère main OUI
KM compteur 133653 KM

Finition Corolla Sport XIII - Ph1 - 1.8 hybrid Distinctive+

CVT 122ch

Boîte Automatique
Date MEC 28-01-2022
Puissance Fiscale 10 CV
Origine véhicule WW Maroc

Carrosserie Compacte

### EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état		Etat d'usure	Mauvais état	Non évalué	
Section Châssis					
Etat des longerons	( <del>;</del> )	Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts Etat extérieur					
Voile de peinture	<b>⊘</b>	Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	$\Theta$
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	<b>\(\text{\tin}\text{\tett{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texititt{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\tittt{\texitit}}\\tit</b>
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	$\odot$
Intérieur du véhicule					
Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	(1)
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main				E	
Moteur		4	, 0		
Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile	- AU	Qualité liquide de refroidissement	(3)
Présence de fumée à l'échappe	ement	Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	(1)
Vibrations moteurs					
Essai Routier					
Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	( <del>U</del>
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	<b>(a)</b>
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			
Consommables					
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie			




#### Conformité Kilométrage

Fonctionnement des option	ne	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation	<del>-</del>	Vitres latérales		Radar de recul	
Commandes au volant Conformité administrative		Ecran			
Conformité plaque immatriculation Carte grise au nom du vendeur	<b>⊘</b>	Conformité plaque constructeu Présence 2e clé	ır 🔗 🗙	Main levée ou carte gris	se non barrée 🗙

### MAQUETTE

## Ce véhicule à un voile de peinture



Piéce	Probléme
Bouclier avant	Peinture
Phare avant droit	Impact
Phare avant gauche	Impact
Capot	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Pneu avant gauche	Usure 75%



Piéce	Probléme	Solution
Pneu avant droit	Usure 25%	
Pneu arrière gauche	Usure 25%	
Pneu arrière droit	Usure 25%	
Hayon	Autre Défaut	

### Synthés de l'expertise

État Carrosserie		Non évalué	***	
Esthétique extérieur		Non évalué	***	
Fonctionnement options		Non évalué	***	**
État moteur		Non évalué		
Essai routier		Non évalué	**	
État consommable		Non évalué	**	
	ifa	1- A U10	DU	

