



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

AUDI Q2



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH0000ZX0

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	☆☆☆☆☆
Esthétique extérieur	☆☆☆☆☆
Fonctionnement options	☆☆☆☆☆
État moteur	☆☆☆☆☆
Essai routier	☆☆☆☆☆
État consommable	☆☆☆☆☆



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Section Châssis

Etat des longerons	Non évalué	Etat des traverses	Non évalué	Traces de corrosion	Non évalué
Fixations des renforts	Non évalué				

Etat extérieur

Voile de peinture	☒	Teinte de la voiture	Non évalué	Etat capot	Non évalué
Pare-brise avant	Non évalué	Ouverture portes	Non évalué	Alignement des éléments	Non évalué
Etat male arrière	Non évalué	Etat pare-brise arrière	Non évalué	Conformité Serie vitres	Non évalué
Centrage des roues	Non évalué	Rétroviseurs	Non évalué	Etat des feux	Non évalué
Présence de rouille	Non évalué	Etat des jantes	Non évalué	Présence du pneu de secours	☒

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Non évalué	Sièges Arrières	Non évalué	Planches de bord	Non évalué
État rétroviseur intérieur	Non évalué	Panneaux de portes	Non évalué	Garniture du ciel de toit/pavillon	Non évalué
Plage arrière	Non évalué	Ceintures de sécurité	Non évalué	Usure des commandes	Non évalué
Frein à main	Non évalué				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	Non évalué	Qualité de l'huile	Non évalué	Qualité liquide de refroidissement	Non évalué
Présence de fumée à l'échappement	Non évalué	Sonorité du moteur	Non évalué	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	Non évalué
Vibrations moteurs	Non évalué				

Essai Routier

Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué
-----------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué		

Consommables

Etat de batterie	Non évalué
------------------	------------

Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation	Non évalué	Vitres latérales	Non évalué	Radar de recul	Non évalué
Commandes au volant	Non évalué	Ecran	Non évalué		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✗	Conformité plaque constructeur	✗	Main levée ou carte grise non barrée	✗
Carte grise au nom du vendeur	✗	Présence 2e clé	✗		

MAQUETTE



Côté conducteur



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Pneu avant gauche
(Usure 75%)



Hayon
(Impact)



Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Pièce	Problème
Bouclier avant	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Aile arrière droite	Rayure
Porte arrière droite	Rayure
Porte arrière gauche	Rayure
Aile arrière gauche	Rayure
Aile avant gauche	Impact
Pare-brise	Défaut aspect