

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼⟩ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

LAND-ROVER Range Rover Velar



Ville: MARRAKECH Référence De Véhicule: VEH0000UC1

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie
Esthétique extérieur
Fonctionnement options
État moteur
Essai routier
État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID: #VEH0000UC1 Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Usure	Traces de corrosion	Usure	
Fixations des renforts	Bon état					
Etat extérieur						
Voile de peinture	\otimes	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure	
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des	Usure	
				éléments		
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état	
Centrage des roues	Usure	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Usure	
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de	\otimes	
Intérieur du véhicule						
0:				5		
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Usure	
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Usure	Garniture du ciel de	Bon état	
		V.C.		toit/pavillon		
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Usure	Usure des commandes	Usure	
Frein à main	Usure					
Moteur						
Souffle au bouchon	Bon état	Qualité de l'huile	Usure	Qualité liquide de	Bon état	
d'huile 6				refroidissement		
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Usure	Bloc compteur	Usure	
l'échappement				(jauges,cadrans)		
Vibrations moteurs	Usure					
Essai Routier						
Conditions de l'essai	Usure	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Non évalué	



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000UC1 Page 2/4

Passage de vitesses	Bon état	Accélération	Bon état	Vibrations mécaniques	Usure	
Tenue de route	Usure	Présence de bruits	Bon état	Présence d'odeurs	Bon état	
Freinage / Ralenti	Bon état	Passage marche arrière	Bon état			
Consommables						
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	25%	
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Non évalué			
Conformité Kilomé	trage			12.		
Carnet Entretien Nor	n disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme	
Fonctionnement de	es options					
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état	
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Usure			
Conformité adminis	strative					
Conformité plaque	\otimes	Conformité plaque	\otimes	Main levée ou carte	\otimes	
immatriculation		constructeur		grise non barrée		
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes			
MAQUETTE	O	b ,				
	DO.					
J'	o '					




Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000UC1 Page 3/4

Coté conducteur

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Bouclier avant	Peinture
Capot	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	
Aile arrière gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Hayon	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Garniture de siège avant	Autre défaut





ID: #VEH0000UC1 Page 4/4