KIFAL SERVICES
Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité

# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Véhicule verifié par KIFAL AUTO

## BMW Série 5

| | |
|---|---|
| Ville | CASABLANCA |
| Référence De Véhicule | VEH0000YCH |

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.
Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma

# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

BMW

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modèle | Série 5 | Boîte | Automatique |
| Carburant | Diesel | Date MEC | 25-10-2017 |
| 1ère main | NON | Puissance Fiscale | 12 CV |
| KM compteur | 189328 KM | Origine véhicule | WW Maroc |
| Finition | Série 5 VI - Ph1 - 530d Luxury BVA 265ch | Carrosserie | Berline |

# EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état | État d'usure | Mauvais état | Non évalué

## Section Châssis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat des longerons | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état | | | | |

## Etat extérieur

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voile de peinture | ✗ | Teinte de la voiture | Bon état | Etat capot | Bon état |
| Pare-brise avant | Bon état | Ouverture portes | Bon état | Alignement des éléments | Bon état |
| Etat male arrière | Bon état | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres | Bon état |
| Centrage des roues | Bon état | Rétroviseurs | Bon état | Etat des feux | Bon état |
| Présence de rouille | Bon état | Etat des jantes | Bon état | Présence du pneu de secours | ✗ |

## Intérieur du véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sièges Avants | Bon état | Sièges Arrières | Bon état | Planches de bord | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes | Bon état |
| Frein à main | Bon état | | | | |

## Moteur

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Souffle au bouchon d'huile | Bon état | Qualité de l'huile | Bon état | Qualité liquide de refroidissement | Bon état |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadrans...) | Bon état |
| Vibrations moteurs | Bon état | | | | |

## Essai Routier

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de l'essai | Non évalué | Démarrage véhicule | Non évalué | Pédale d'embrayage | Non évalué |
| Passage de vitesses | Non évalué | Accélération | Non évalué | Vibrations mécaniques | Non évalué |
| Tenue de route | Non évalué | Présence de bruits | Non évalué | Présence d'odeurs | Non évalué |
| Freinage / Ralenti | Non évalué | Passage marche arrière | Non évalué | | |

## Consommables

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usure des pneus | 50% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% | Etat de batterie | Non évalué | | |

## Conformité Kilométrage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |

## Fonctionnement des options

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | ☺ | Vitres latérales | ☺ | Radar de recul | ☺ |
| Commandes au volant | ☺ | Ecran | ☺ | | |

## Conformité administrative

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur | ✓ | Présence 2e clé | ✓ | | |

## MAQUETTE




| Piéce | Probléme |
|---|---|
| Porte arrière gauche | Impact |
| Capot | Rayure |
| Bouclier avant | Peinture |
| Capot | Peinture |
| Pare-brise | Autre Défaut |
| Bas de caisse droite | Peinture |

## Synthés de l'expertise

| | | |
|---|---|---|
| État Carrosserie | ☐ | Non évalué |
| Esthétique extérieur | ☐ | Non évalué |
| Fonctionnement options | ☐ | Non évalué |
| État moteur | ☐ | Non évalué |
| Essai routier | ☑ | Non évalué |
| État consommable | ☐ | Non évalué |