KIFAL SERVICES
Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Véhicule verifié par KIFAL AUTO

KIA K5

Ville	CASABLANCA
Référence De Véhicule	VEH0000V97

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.
Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

KIA

Modèle	K5	Boîte	Automatique
Carburant	Hybride	Date MEC	02-03-2022
1ère main	NON	Puissance Fiscale	11 CV
KM compteur	42617 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	K5 I - Ph1 - 2.0 l Hybride Executive+ Bose BVA 192ch	Carrosserie	Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état | État d'usure | Mauvais état | Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				

Etat extérieur

Voile de peinture	Mauvais état	Teinte de la voiture	Bon état	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de secours	Mauvais état

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Bon état	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	État d'usure	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	Bon état
Vibrations moteurs	Bon état				

Essai Routier

Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué
Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Non évalué		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Complet	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation	☺	Vitres latérales	☺	Radar de recul	☺
Commandes au volant	☺	Ecran	☺		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE



Piéce	Probléme
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Défaut aspect
Bouclier arrière	Rayure
Aile arrière droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture

Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué
Esthétique extérieur	☐	Non évalué
Fonctionnement options	☐	Non évalué
État moteur	☐	Non évalué
Essai routier	☑	Non évalué
État consommable	☐	Non évalué