


#### KIFAL SERVICES





# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville FES

Référence De Véhicule

VEH0000TO2

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Finition



Modèle Giulietta
Carburant Diesel
1ère main NON
KM compteur 84010 KM

Giulietta Boîte Automatique
Diesel Date MEC 03-06-2016
NON Puissance Fiscale 8 CV
84010 KM Origine véhicule WW Maroc
Giulietta I - Ph2 - 2.0 JTDm Distinctive BVR Carrosserie Compacte

150ch

#### EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE


Bon état		État d'usure (	Mauvais état	Non évalué	
Section Châssis		_			
Etat des longerons	<del>-</del>	Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\tet</b>				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture		Etat capot	©
Pare-brise avant	<del>(</del>	Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière	<u>\equiv \tag{\text{\tin}\text{\tett}\text{\tetx{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\tetx{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\ti}\tintt{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\text{</u>	Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues	<del>(i)</del>	Rétroviseurs		Etat des feux	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>
Présence de rouille	<del>=</del>	Etat des jantes		Présence du pneu de secours	$\odot$
Intérieur du véhicule					
Sièges Avants	<del>(</del>	Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur	(1)	Panneaux de portes	<b>©</b>	Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière	<del>(</del>	Ceintures de sécurité	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\\ \ti}\\\ \ti}\titt{\tex{\text{\texi}\titt{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\tet</b>	Usure des commandes	
Frein à main	<del>(</del>	*	<b>* *</b>	8	
Moteur		1	10	. //	
Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile	AU	Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappemen	t⊕	Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	<u></u>				
Essai Routier		_			
Conditions de l'essai	<del>-</del>	Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses	<del>(</del>	Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route	<del>(</del>	Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti	<del>(</del>	Passage marche arrièr	e		
Consommables		_			
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	$(\underline{\times}\underline{\times})$		



#### Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des optie	Partiel O <b>ns</b>	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation Commandes au volant Conformité administrative	(i) (ii)	Vitres latérales Ecran		Radar de recul	<b>③</b>
Conformité plaque immatriculation Carte grise au nom du vendeur		Conformité plaque constructeu Présence 2e clé	ur 🔗	Main levée ou carte g	rise non barrée <b>⊘</b>

### MAQUETTE



Piéce	Probléme
Aile avant droite	Impact
Aile arrière droite	Impact
Porte avant droite	Impact
Bouclier arrière	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Calandre	Impact
Bas de caisse gauche	Rayure



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	Non évalué	
Esthétique extérieur	Non évalué	
Fonctionnement options	Non évalué	
État moteur	Non évalué	***
Essai routier	Non évalué	
État consommable	Non évalué	



