


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville FES

Référence De Véhicule

VEH0000YD5

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



AUDI

Modèle A1
Carburant Diesel
1ère main NON
KM compteur 144324 KM

Finition A1 I - Ph1 - 1.6 TDI Attraction BVM 105ch

Boîte Manuelle
Date MEC 30-03-2013
Puissance Fiscale 6 CV

Origine véhicule WW Maroc Carrosserie Microcitadine

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état		Etat d'usure	Mauvais état	Non évalué	
Section Châssis					
Etat des longerons Fixations des renforts Etat extérieur	(D)	Etat des traverses		Traces de corrosion	
Voile de peinture	⊘	Teinte de la voiture	(a)	Etat capot	©
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	©
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t	Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille Intérieur du véhicule		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	×
Sièges Avants	(C)	Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	(1)
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main Moteur					
Souffle au bouchon d'huile	<u></u>	Qualité de l'huile	AU 😇	Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs					
Essai Routier					
Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	(3)
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	©
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrièr	re 😇		
Consommables					
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie			




Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des op	Complet	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
- Orichonnement des op	10115				
Climatisation		Vitres latérales	\odot	Radar de recul	
Commandes au volant		Ecran			
Conformité administrativ	ve				
Conformité plaque immatriculati	ion 🕢	Conformité plaque constructeu	ur 🥝	Main levée ou carte gr	ise non barrée ⊘
Carte grise au nom du vendeur	\odot	Présence 2e clé	\odot		

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Piéce	Probléme
Bouclier avant	Peinture
Bas de caisse gauche	Peinture
Bas de caisse droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Pare-brise	Autre Défaut



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	Non évalué	
Esthétique extérieur	Non évalué	
Fonctionnement options	Non évalué	
État moteur	Non évalué	
Essai routier	Non évalué	
État consommable	Non évalué	



