



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



AUDI A3 Berline

Ville

MARRAKECH

Référence De Véhicule

VEH0000R70

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Audi

AUDI

Modèle A3 Berline

Carburant Diesel

1ère main NON

KM compteur 168210 KM

Finition A3 Berline III - Ph1 - 1.6 TDI Prestige S-Tronic 7 BVR 105ch

Boîte

Date MEC

Puissance Fiscale

Origine véhicule

Carrosserie

Automatique

27-09-2016

6 CV

WW Maroc

Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons



Etat des traverses



Traces de corrosion



Fixations des renforts



Etat extérieur

Voile de peinture



Teinte de la voiture



Etat capot



Pare-brise avant



Ouverture portes



Alignement des éléments



Etat male arrière



Etat pare-brise arrière



Conformité Serie vitres



Centrage des roues



Rétroviseurs



Etat des feux



Présence de rouille



Etat des jantes



Présence du pneu de secours



Intérieur du véhicule

Sièges Avants



Sièges Arrières



Planches de bord



État rétroviseur intérieur



Panneaux de portes



Garniture du ciel de toit/pavillon



Plage arrière



Ceintures de sécurité



Usure des commandes



Frein à main



Moteur

Souffle au bouchon d'huile



Qualité de l'huile



Qualité liquide de refroidissement



Présence de fumée à l'échappement



Sonorité du moteur



Bloc compteur (jauges, cadrans...)



Vibrations moteurs



Essai Routier

Conditions de l'essai



Démarrage véhicule



Pédale d'embrayage



Passage de vitesses



Accélération



Vibrations mécaniques



Tenue de route



Présence de bruits



Présence d'odeurs



Freinage / Ralenti



Passage marche arrière



Consommables

Usure des pneus

25%

Usure des plaquettes

50%

Usure des disques

25%

Usure des amortisseurs

25%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée



Carte grise au nom du vendeur




Présence 2e clé



MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Aile avant droite	Rayure
Porte avant droite	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Aile avant droite	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Capot	Peinture
Hayon	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière droite	Peinture



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Porte avant droite	Peinture		
Bas de caisse droite	Rayure		

Synthés de l'expertise

État Carrosserie

☐

Non évalué



Esthétique extérieur

☐

Non évalué



Fonctionnement options

☐

Non évalué



État moteur

☐

Non évalué



Essai routier

☐

Non évalué



État consommable

☐

Non évalué

