



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



## RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000XOC

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



AUDI

Modèle	A3	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	06-06-2016
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	126159 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	A3 III - Ph2 - 2.0 TDI Advanced S-Tronic BVA 143ch	Carrosserie	Citadine

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

### Etat extérieur

Voile de peinture	😊	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✓

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	😊

### Vibrations moteurs

Conditions de l'essai	😊	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	😊
Passage de vitesses	😊	Accélération	😊	Vibrations mécaniques	😊

### Tenue de route

Tenue de route	😊	Présence de bruits	😊	Présence d'odeurs	😊
Freinage / Ralenti	😊	Passage marche arrière	😊		

### Essai Routier

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie			



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma




## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Complet	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
<b>Fonctionnement des options</b>					
Climatisation	😊	Vitres latérales	😊	Radar de recul	😊
Commandes au volant	😊	Ecran	😊		
<b>Conformité administrative</b>					
Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✗
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

## MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Aile avant droite	Impact
Bouclier arrière	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Capot	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Hayon	Peinture
Aile avant droite	Défaut aspect



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

