



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



Audi

**AUDI A6**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000ZBP

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Audi

AUDI

Modèle A6  
Carburant Diesel  
1ère main NON  
KM compteur 129938 KM  
Finition A6 V - Ph1 - 40 TDI Premium BVA 190ch

Boîte Automatique  
Date MEC 21-09-2020  
Puissance Fiscale 8 CV  
Origine véhicule WW Maroc  
Carrosserie -

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons



Etat des traverses



Traces de corrosion



Fixations des renforts



### Etat extérieur

Voile de peinture



Teinte de la voiture



Etat capot



Pare-brise avant



Ouverture portes



Alignement des éléments



Etat male arrière



Etat pare-brise arrière



Conformité Serie vitres



Centrage des roues



Rétroviseurs



Etat des feux



Présence de rouille



Etat des jantes



Présence du pneu de secours



### Intérieur du véhicule

Sièges Avants



Sièges Arrières



Planches de bord



État rétroviseur intérieur



Panneaux de portes



Garniture du ciel de toit/pavillon



Plage arrière



Ceintures de sécurité



Usure des commandes



Frein à main



### Moteur

Souffle au bouchon d'huile



Qualité de l'huile



Qualité liquide de refroidissement



Présence de fumée à l'échappement



Sonorité du moteur



Bloc compteur (jauges, cadrans...)



Vibrations moteurs



### Essai Routier

Conditions de l'essai



Démarrage véhicule



Pédale d'embrayage



Passage de vitesses



Accélération



Vibrations mécaniques



Tenue de route



Présence de bruits



Présence d'odeurs



Freinage / Ralenti



Passage marche arrière



### Consommables

Usure des pneus 50%

Usure des plaquettes 50%

Usure des disques

50%

Usure des amortisseurs 50%

Etat de batterie



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Partiel

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



## MAQUETTE



| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Aile arrière gauche  | Peinture |
| Aile avant gauche    | Peinture |
| Aile arrière droite  | Peinture |
| Bouclier avant       | Peinture |
| Bouclier arrière     | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Porte avant droite   | Peinture |
| Aile avant droite    | Peinture |



Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |  |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |

