


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000ZIC

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



AUDI

Modèle Q2
Carburant Diesel
1ère main OUI
KM compteur 5591 KM

Finition Q2 I - Ph2 - 35 TDI TECHNO BVA 150ch

Boîte Automatique
Date MEC 21-12-2023
Puissance Fiscale 8 CV

Origine véhicule WW Maroc Carrosserie SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE


| Bon état | | Etat d'usure | Mauvais état | Non évalué | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Section Châssis | | | | | |
| Etat des longerons | (| Etat des traverses | | Traces de corrosion | |
| Fixations des renforts Etat extérieur | | | | | |
| Voile de peinture | × | Teinte de la voiture | | Etat capot | |
| Pare-brise avant | | Ouverture portes | | Alignement des éléments | \odot |
| Etat male arrière | | Etat pare-brise arrière | | Conformité Serie vitres | \(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t |
| Centrage des roues | (;) | Rétroviseurs | | Etat des feux | \(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t |
| Présence de rouille | | Etat des jantes | | Présence du pneu de secours | \odot |
| Intérieur du véhicule | | | | | |
| Sièges Avants | | Sièges Arrières | | Planches de bord | (3) |
| État rétroviseur intérieur | | Panneaux de portes | | Garniture du ciel de toit/pavillon | \(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}\\\ \tittt{\text{\texi}}\\ \tittt{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\ti |
| Plage arrière | | Ceintures de sécurité | | Usure des commandes | |
| Frein à main | \odot | | | E | |
| Moteur | | 4 | , 0 | | |
| Souffle au bouchon d'huile | | Qualité de l'huile | - A U 😛 | Qualité liquide de refroidissement | (3) |
| Présence de fumée à l'échappement 😛 | | Sonorité du moteur | | Bloc compteur (jauges,cadrans) | (1) |
| Vibrations moteurs | | | | | |
| Essai Routier | | | | | |
| Conditions de l'essai | | Démarrage véhicule | | Pédale d'embrayage | $(\underline{x}\underline{x})$ |
| Passage de vitesses | | Accélération | | Vibrations mécaniques | (U |
| Tenue de route | | Présence de bruits | | Présence d'odeurs | \(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}\\\ \tittt{\text{\texi}}\\ \tittt{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\ti |
| Freinage / Ralenti | | Passage marche arrière | | | |
| Consommables | | | | | |
| Usure des pneus | 0% | Usure des plaquettes | 0% | Usure des disques | 0% |
| Usure des amortisseurs | 0% | Etat de batterie | | | |



Conformité Kilométrage

| Carnet Entretien Fonctionnement des op | Complet tions | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|---|---------------|--|----------|-----------------------|---------------------------|
| Climatisation Commandes au volant Conformité administrativ | (E) | Vitres latérales Ecran | | Radar de recul | |
| Conformité plaque immatriculati Carte grise au nom du vendeur | | Conformité plaque constructeu Présence 2e clé | ur 🔗 | Main levée ou carte (| grise non barrée ⊘ |

MAQUETTE



Piéce Probléme



Synthés de l'expertise

| État Carrosserie | Non évalué | *** |
|------------------------|------------|-----|
| Esthétique extérieur | Non évalué | *** |
| Fonctionnement options | Non évalué | *** |
| État moteur | Non évalué | *** |
| Essai routier | Non évalué | *** |
| État consommable | Non évalué | *** |



