



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**BMW Série 2 Gran Coupé**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000X11

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



BMW

|             |   |                   |             |
|-------------|---|-------------------|-------------|
| Modèle      | Série 2 Gran Coupé                                | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Diesel  | Date MEC          | 28-12-2020  |
| 1ère main   | NON   | Puissance Fiscale | 6 CV        |
| KM compteur | 68312 KM  | Origine véhicule  | -           |
| Finition    | Série 2 Gran Coupé I - Ph1 - 216d SPORT BVA 116ch | Carrosserie       | Berline     |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 50% Usure des disques 50%

Usure des amortisseurs 50% Etat de batterie



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊  
Commandes au volant 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅  
Carte grise au nom du vendeur ❌

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊  
Ecran 😊

Conforme

😊  
😊

Etat du véhicule

Radar de recul

Conforme


😊

Conformité plaque constructeur ✅  
Présence 2e clé ❌

✅  
❌

Main levée ou carte grise non barrée ❌

## MAQUETTE



| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Aile arrière droite  | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Bouclier avant       | Rayure   |
| Bouclier arrière     | Rayure   |



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |       |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué | ☆☆☆☆  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★☆☆ |

