


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000ZGY

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Modèle Série 3
Carburant Diesel
1ère main OUI
KM compteur 138398 KM

Finition Série 3 VII - Ph1 - 320d Sport BVA 190ch

Boîte Automatique
Date MEC 01-01-2020
Puissance Fiscale 8 CV

Origine véhicule WW Maroc

Carrosserie -

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE


Bon état		État d'usure	Mauvais é	état	Non évalué	
Section Châssis		_				
Etat des longerons		Etat des traverses	(Traces de corrosion	
Fixations des renforts	<u>(i)</u>					
Etat extérieur						
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture		=	Etat capot	
Pare-brise avant	(i)	Ouverture portes	(9	Alignement des éléments	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\tex{\ti}\tinttit{\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\t
Etat male arrière	<u> </u>	Etat pare-brise arrière	е (9	Conformité Serie vitres	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Centrage des roues	(U	Rétroviseurs			Etat des feux	(E)
Présence de rouille	(i)	Etat des jantes			Présence du pneu de secours	\times
Intérieur du véhicule						
Sièges Avants	(;)	Sièges Arrières		<u> </u>	Planches de bord	<u>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}}\\tittt{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\tet</u>
État rétroviseur intérieur	(;)	Panneaux de portes			Garniture du ciel de toit/pavillon	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Plage arrière	(a)	Ceintures de sécurité	+*(Usure des commandes	\(\text{\open}\)
Frein à main	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\tex{\texi}\tittt{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\tittt{\texi}\	*	# #		8	
Moteur		1		ο.		
Souffle au bouchon d'huile	-	Qualité de l'huile	1-AU)	Θ	Qualité liquide de refroidissement	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Présence de fumée à l'échappemer	nt 😉	Sonorité du moteur		3	Bloc compteur (jauges,cadrans)	<u>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</u>
Vibrations moteurs	(E)					
Essai Routier		_				
Conditions de l'essai	(<u>x</u> x)	Démarrage véhicule	(:	$\stackrel{\times}{=}$	Pédale d'embrayage	(x x)
Passage de vitesses	$\stackrel{\sim}{(\times \times)}$	Accélération	(:	××	Vibrations mécaniques	$\stackrel{\times}{\times}$
Tenue de route	$\stackrel{\sim}{(\times \times)}$	Présence de bruits	(:	××	Présence d'odeurs	$\stackrel{\times}{\times}$
Freinage / Ralenti	$\stackrel{\sim}{(\times \times)}$	Passage marche arri	ère (××		
Consommables		_				
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	3 2	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	(



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des op	Complet tions	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation Commandes au volant Conformité administrativ	÷ ve	Vitres latérales Ecran		Radar de recul	
Conformité plaque immatriculat Carte grise au nom du vendeur	~	Conformité plaque constructeu	ur 🔗	Main levée ou carte ç	grise non barrée ⊘

MAQUETTE



Piéce	Probléme
Aile arrière gauche	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	Non évalué	
Esthétique extérieur	Non évalué	
Fonctionnement options	Non évalué	
État moteur	Non évalué	
Essai routier	Non évalué	
État consommable	Non évalué	



