



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



BMW X6

Ville CASABLANCA

Référence De Véhicule VEH0000VNQ

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



BMW

Modèle	X6	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	11-05-2021
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	12 CV
KM compteur	146301 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	X6 III - Ph1 - XDRIVE 30D XLINE BVA 265ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons 😊 Etat des traverses 😊 Traces de corrosion 😊

Fixations des renforts 😊

Etat extérieur

Voile de peinture ❌ Teinte de la voiture 😊 Etat capot 😊

Pare-brise avant 😊 Ouverture portes 😊 Alignement des éléments 😊

Etat male arrière 😊 Etat pare-brise arrière 😊 Conformité Serie vitres 😊

Centrage des roues 😊 Rétroviseurs 😊 Etat des feux 😊

Présence de rouille 😊 Etat des jantes 😊 Présence du pneu de secours ❌

Intérieur du véhicule

Sièges Avants 😊 Sièges Arrières 😊 Planches de bord 😊

État rétroviseur intérieur 😊 Panneaux de portes 😊 Garniture du ciel de toit/pavillon 😊

Plage arrière 😊 Ceintures de sécurité 😊 Usure des commandes 😊

Frein à main 😊

Moteur

Souffle au bouchon d'huile 😊 Qualité de l'huile 😊 Qualité liquide de refroidissement 😊

Présence de fumée à l'échappement 😊 Sonorité du moteur 😊 Bloc compteur (jauges,cadrans...) 😊

Vibrations moteurs 😊

Essai Routier

Conditions de l'essai 😊 Démarrage véhicule 😊 Pédale d'embrayage 😊

Passage de vitesses 😊 Accélération 😊 Vibrations mécaniques 😊

Tenue de route 😊 Présence de bruits 😊 Présence d'odeurs 😊

Freinage / Ralenti 😊 Passage marche arrière 😊

Consommables

Usure des pneus 25% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25% Etat de batterie 😊



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Complet

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée ✗


Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Porte avant gauche	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Pneu avant gauche	Usure 25%
Pneu avant droit	Usure 25%
Pneu arrière gauche	Usure 25%
Pneu arrière droit	Usure 25%



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★

