




KIFAL SERVICES
Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



CITROEN C3 AirCross

Ville CASABLANCA


Référence De Véhicule VEH0000X2G

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



CITROËN

Modèle	C3 AirCross	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	10-01-2020
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	152915 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	C3 AirCross I - Ph1 - 1.5 BlueHDi Feel BVA 120ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot
 Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments
 Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres
 Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux
 Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord
 État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon
 Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes
 Frein à main

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement
 Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)
 Vibrations moteurs

Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage
 Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques
 Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs
 Freinage / Ralenti Passage marche arrière

Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%
 Usure des amortisseurs 25% Etat de batterie



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation 😊
Commandes au volant 😊

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊
Ecran 😊

Conforme

😊
😊

Etat du véhicule

Radar de recul

😊

Conforme

Conformité administrative


Conformité plaque immatriculation ✅
Carte grise au nom du vendeur ✅

Conformité plaque constructeur
Présence 2e clé

✅
✅

Main levée ou carte grise non barrée ✅

MAQUETTE



Pièce	Problème
Bas de caisse gauche	Défaut aspect
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Porte avant gauche	Défaut aspect
Porte arrière gauche	Défaut aspect



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆

