



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

AGADIR

Référence De Véhicule

VEH0000XK5

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



DACIA

Modèle	Duster	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	10-07-2020
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	159527 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Duster II - Ph1 - 1.5 dCi Ambiance 4x2 BVM 85ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrams...)	
Vibrations moteurs					

Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	75%	Usure des disques	75%
Usure des amortisseurs	75%	Etat de batterie			



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Partiel Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Non Conforme

Fonctionnement des options


Climatisation ☺ Vitres latérales ☺ Radar de recul ☺
Commandes au volant ☺ Ecran ☺

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✓ Conformité plaque constructeur ✓ Main levée ou carte grise non barrée ✗
Carte grise au nom du vendeur ✓ Présence 2e clé ✓

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Toit	Rayure
Bouclier arrière	Impact
Hayon	Défaut aspect
Hayon	Autre Défaut
Toit	Impact
Bouclier avant	Défaut aspect
Capot	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Porte avant gauche	Peinture		
Aile avant gauche	Peinture		
Pneu avant droit	Usure 50%		
Pneu avant gauche	Usure 50%		
Pneu arrière gauche	Usure 100%		
Pneu arrière droit	Usure 100%		

Synthés de l'expertise

État Carrosserie

Non évalué



Esthétique extérieur

Non évalué



Fonctionnement options

Non évalué



État moteur

Non évalué



Essai routier

Non évalué



État consommable

Non évalué

