



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



## RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000XX8

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



DACIA

Modèle	Logan	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	28-05-2019
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	98272 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Logan II - Ph2 - 1.5 dCi Ambiance+ BVM 85ch	Carrosserie	Citadine

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

### Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✓

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	😊

### Vibrations moteurs

Essai Routier					
Conditions de l'essai	😐	Démarrage véhicule	😐	Pédale d'embrayage	😐

Passage de vitesses	😐	Accélération	😐	Vibrations mécaniques	😐
Tenue de route	😐	Présence de bruits	😐	Présence d'odeurs	😐

Freinage / Ralenti	😐	Passage marche arrière	😐		
--------------------	---	------------------------	---	--	--

### Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	😐		




Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



## Conformité Kilométrage

	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme	
<b>Fonctionnement des options</b>					
Climatisation	😊	Vitres latérales	😊	Radar de recul	😊
Commandes au volant	😊	Ecran	😊		
<b>Conformité administrative</b>					
Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile arrière droite	Impact
Porte arrière droite	Rayure
Aile arrière gauche	Impact
Hayon	Peinture
Bouclier arrière	Rayure
Aile avant droite	Rayure
Bouclier avant	Impact



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	

