



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**DACIA Logan**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000UCO

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



DACIA

|             |   |                   |            |
|-------------|---|-------------------|------------|
| Modèle      | Logan   | Boîte             | Manuelle   |
| Carburant   | Diesel  | Date MEC          | 12-04-2022 |
| 1ère main   | NON   | Puissance Fiscale | 6 CV       |
| KM compteur | 43196 KM  | Origine véhicule  | -          |
| Finition    | Logan II - Ph2 - 1.5 dCi Lauréate MY18 BVM 85ch | Carrosserie       | Citadine   |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état    
 État d'usure    
 Mauvais état    
 Non évalué

### Section Châssis

|                        |  |                    |  |                     |  |
|------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| Etat des longerons     |  | Etat des traverses |  | Traces de corrosion |  |
| Fixations des renforts |  |                    |  |                     |  |

### Etat extérieur

|                     |  |                         |  |                             |  |
|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| Voile de peinture   |  | Teinte de la voiture    |  | Etat capot                  |  |
| Pare-brise avant    |  | Ouverture portes        |  | Alignement des éléments     |  |
| Etat male arrière   |  | Etat pare-brise arrière |  | Conformité Serie vitres     |  |
| Centrage des roues  |  | Rétroviseurs            |  | Etat des feux               |  |
| Présence de rouille |  | Etat des jantes         |  | Présence du pneu de secours |  |

### Intérieur du véhicule

|                            |  |                       |  |                                    |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|
| Sièges Avants              |  | Sièges Arrières       |  | Planches de bord                   |  |
| État rétroviseur intérieur |  | Panneaux de portes    |  | Garniture du ciel de toit/pavillon |  |
| Plage arrière              |  | Ceintures de sécurité |  | Usure des commandes                |  |
| Frein à main               |  |                       |  |                                    |  |

### Moteur

|                                   |  |                    |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|
| Souffle au bouchon d'huile        |  | Qualité de l'huile |  | Qualité liquide de refroidissement |  |
| Présence de fumée à l'échappement |  | Sonorité du moteur |  | Bloc compteur (jauges,cadrans...)  |  |
| Vibrations moteurs                |  |                    |  |                                    |  |

### Essai Routier

|                       |  |                        |  |                       |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| Conditions de l'essai |  | Démarrage véhicule     |  | Pédale d'embrayage    |  |
| Passage de vitesses   |  | Accélération           |  | Vibrations mécaniques |  |
| Tenue de route        |  | Présence de bruits     |  | Présence d'odeurs     |  |
| Freinage / Ralenti    |  | Passage marche arrière |  |                       |  |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 50% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% |                      |     |                   |     |



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Non disponible


## Fonctionnement des options

|                     |   |                  |   |                |   |
|---------------------|---|------------------|---|----------------|---|
| Climatisation       | 😊 | Vitres latérales | 😊 | Radar de recul | 😊 |
| Commandes au volant | 😊 | Ecran            | 😊 |                |   |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✅ | Conformité plaque constructeur | ✅ | Main levée ou carte grise non barrée | ❌ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ❌ | Présence 2e clé                | ❌ |                                      |   |

## MAQUETTE



| Pièce          | Problème |
|----------------|----------|
| Bouclier avant | Peinture |



## Synthés de l'expertise

|                        |                          |            |       |
|------------------------|--------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier          | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★☆☆☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |

