



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



DACIA Sandero

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000UFO

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



DACIA

Modèle	Sandero	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	11-04-2023
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	24659 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Sandero III - Ph2 - 1.5 DCI STEPWAY EXTREME BVM 102ch	Carrosserie	Citadine

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

😊 Bon état
😬 État d'usure
😞 Mauvais état
⊗⊗ Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

Essai Routier

Conditions de l'essai	⊗⊗	Démarrage véhicule	⊗⊗	Pédale d'embrayage	⊗⊗
Passage de vitesses	⊗⊗	Accélération	⊗⊗	Vibrations mécaniques	⊗⊗
Tenue de route	⊗⊗	Présence de bruits	⊗⊗	Présence d'odeurs	⊗⊗
Freinage / Ralenti	⊗⊗	Passage marche arrière	⊗⊗		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%				



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation 😊
Commandes au volant 😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️
Carte grise au nom du vendeur ✔️

Usage du véhicule

Vitres latérales
Ecran

Conforme

😊
😊

Etat du véhicule

Radar de recul

Conforme


😊

Conformité plaque constructeur
Présence 2e clé

✔️
✔️

Main levée ou carte grise non barrée ✔️

MAQUETTE



Pièce

Problème



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★

