


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000ZJ8

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Modèle Sandero
Carburant Diesel
1ère main OUI
KM compteur 26642 KM

Finition

Boîte Manuelle
Date MEC 23-10-2023
Puissance Fiscale 6 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie Citadine

DACIA

Sandero III - Ph2 - 1.5 dCi 95 Confort BVM Carrosserie

95ch

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE


Bon éta	t	État d'usure 🔅 N	lauvais état	Non évalué	
Section Châssis					
Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texititt{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\text{\tet
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	(E)
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	\odot
Intérieur du véhicule					
Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	(E)
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texititt{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\text{\tet
Plage arrière		Ceintures de sécurité	\	Usure des commandes	(U)
Frein à main		* * 1		8	
Moteur		4.	, 0		
Souffle au bouchon d'huile	<u> </u>	Qualité de l'huile	A U D	Qualité liquide de refroidissement	(a)
Présence de fumée à l'échappement 😛		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	\(\text{\tin}\text{\tett{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texititt{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\tittt{\texitit}}\\tit
Vibrations moteurs					
Essai Routier					
Conditions de l'essai	(<u>x</u> x	Démarrage véhicule	$\stackrel{\times}{\sim}$	Pédale d'embrayage	<u>×</u> ×
Passage de vitesses	$\stackrel{\times}{\times}$	Accélération	$(\underline{\times}\underline{\times})$	Vibrations mécaniques	$(\underline{x}\underline{x})$
Tenue de route	$(\underline{\times}\underline{\times})$	Présence de bruits	$\stackrel{(\times\times)}{}$	Présence d'odeurs	$\stackrel{\sim}{(\times \times)}$
Freinage / Ralenti	$(\underline{\times}\underline{\times})$	Passage marche arrière	$\stackrel{(\times\times)}{}$		
Consommables					
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
		Etat de batterie			



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Partiel Usage du véhicule Etat du véhicule Conforme Conforme Fonctionnement des options (3) (=) Climatisation Vitres latérales (=) Radar de recul (=) Commandes au volant Ecran Conformité administrative Conformité plaque immatriculation 0 Conformité plaque constructeur Main levée ou carte grise non barrée X Carte grise au nom du vendeur Présence 2e clé

MAQUETTE



Piéce Probléme



Synthés de l'expertise

État Carrosserie		Non évalué	
Esthétique extérieur		Non évalué	
Fonctionnement options		Non évalué	
État moteur		Non évalué	
Essai routier		Non évalué	
État consommable	$\overline{\Box}$	Non évalué	



