


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000ZDO

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Modèle Sandero
Carburant Diesel
1ère main OUI
KM compteur 9036 KM

Finition

Boîte Manuelle
Date MEC 01-08-2025
Puissance Fiscale 6 CV
Origine véhicule WW Maroc

Citadine

DACIA

Sandero III - Ph2 - 1.5 DCI STREETWAY Carrosserie

EXPRESSION + BVM 95ch

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE


Bon état		État d'usure	Mauvais état	Non évalué	
Section Châssis					
Etat des longerons Fixations des renforts Etat extérieur		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant	\overline{\overline{\pi}}	Ouverture portes		Alignement des éléments	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Etat male arrière	\(\text{\open}\)	Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	(E)
Centrage des roues	(i)	Rétroviseurs		Etat des feux	(3)
Présence de rouille Intérieur du véhicule		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	\odot
interieur du veriicule					
Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	\odot
Plage arrière	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t	Ceintures de sécurité		Usure des commandes	\odot
Frein à main		* # 1		8	
Moteur		1	, 0		
Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile	A U 😜	Qualité liquide de refroidissement	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}\\\ \tittt{\text{\texi}\til\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tet
Présence de fumée à l'échappement 😛		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\titt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t
Vibrations moteurs					
Essai Routier					
Conditions de l'essai	<u>××</u>	Démarrage véhicule	$(\underline{\times}\underline{\times})$	Pédale d'embrayage	$\stackrel{\times}{\times}$
Passage de vitesses	(x x)	Accélération	$(\underline{\times}\underline{\times})$	Vibrations mécaniques	$\stackrel{\times}{=}$
Tenue de route	(××)	Présence de bruits	$(\times \times)$	Présence d'odeurs	$\stackrel{\times}{=}$
Freinage / Ralenti	××	Passage marche arrière	$(\times \times)$		
Consommables					
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	0%
Usure des amortisseurs	0%	Etat de batterie			



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Complet Usage du véhicule Etat du véhicule Conforme Conforme Fonctionnement des options (3) (=) Climatisation Vitres latérales (=) Radar de recul (=) Commandes au volant Ecran Conformité administrative Conformité plaque immatriculation \odot Conformité plaque constructeur Main levée ou carte grise non barrée X Carte grise au nom du vendeur Présence 2e clé

MAQUETTE



Piéce Probléme



Synthés de l'expertise

État Carrosserie		Non évalué	****
Esthétique extérieur		Non évalué	****
Fonctionnement options		Non évalué	****
État moteur		Non évalué	****
Essai routier		Non évalué	
État consommable	$\overline{\Box}$	Non évalué	



