



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**HYUNDAI Accent**

Ville CASABLANCA

Référence De Véhicule VEH0000WZP

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

Modèle	Accent	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	01-12-2021
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	86632 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Accent V - Ph1 - 1.5 SEDUCTIVE BVA 128ch	Carrosserie	Berline

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

😊 Bon état    
 😊 État d'usure    
 😞 Mauvais état    
 ☒ Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

### Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges, cadrans...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

### Essai Routier

Conditions de l'essai	☒	Démarrage véhicule	☒	Pédale d'embrayage	☒
Passage de vitesses	☒	Accélération	☒	Vibrations mécaniques	☒
Tenue de route	☒	Présence de bruits	☒	Présence d'odeurs	☒
Freinage / Ralenti	☒	Passage marche arrière	☒		

### Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	75%
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	😊		



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊  
Commandes au volant 😊

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊  
Ecran 😊

Conforme

😊  
😊

Etat du véhicule

Radar de recul

😊

Conforme

## Conformité administrative


Conformité plaque immatriculation ✅  
Carte grise au nom du vendeur ✅

Conformité plaque constructeur  
Présence 2e clé

✅  
✅

Main levée ou carte grise non barrée ✅

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Porte arrière droite	Impact
Porte arrière gauche	Impact
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier avant	Impact
Phare avant droit	Rayure
Porte avant gauche	Impact
Pneu avant gauche	Usure 75%
Pneu avant droit	Usure 75%
Pneu arrière droit	Usure 75%
Pneu arrière gauche	Usure 75%
Bouclier avant	Peinture
Porte avant droite	Rayure



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆

