


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

MARRAKECH

Référence De Véhicule

VEH0000ZML

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

Modèle Grand i10
Carburant Essence
1ère main NON
KM compteur 46972 KM

Title completed 40072 NW

Finition Grand i10 I - Ph2 - 1.0 Lounge BVA 66ch

Boîte Automatique
Date MEC 13-11-2018
Puissance Fiscale 6 CV
Origine véhicule WW Maroc

Citadine

Carrosserie

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE


Bon état		État d'usure	Mauvais état	Non évalué	
Section Châssis		_			
Etat des longerons Fixations des renforts Etat extérieur		Etat des traverses	:	Traces de corrosion	
Voile de peinture	$\overline{}$	Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant	(Ouverture portes		Alignement des éléments	Θ
Etat male arrière	<u>:</u>	Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues	(i)	Rétroviseurs		Etat des feux	(i)
Présence de rouille	(Etat des jantes		Présence du pneu de secours	\odot
Intérieur du véhicule					
Sièges Avants	(Sièges Arrières		Planches de bord	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}\\\ \tittt{\text{\texi}}\\tinttitex{\text{\texitt{\text{\texi}\text{\texit{\tet
État rétroviseur intérieur	Θ	Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	\odot
Frein à main	(=)	*	**	8	
Moteur		A		. //	
Souffle au bouchon d'huile	-	Qualité de l'huile	I_AU®	Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappemer		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	\odot
Vibrations moteurs	©				
Essai Routier		_			
Conditions de l'essai	-	Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	(<u>×</u> ×)
Passage de vitesses	(i)	Accélération		Vibrations mécaniques	\odot
Tenue de route	(=)	Présence de bruits		Présence d'odeurs	\odot
Freinage / Ralenti	(i)	Passage marche arriè			
Consommables		_			
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	75%	Usure des disques	75%
Usure des amortisseurs	75%			•	



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des op	Complet tions	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation		Vitres latérales	(A)	Radar de recul	
Commandes au volant Conformité administrativ	/e	Ecran	(<u>×</u> ×)		
Conformité plaque immatriculati	on 🕢	Conformité plaque constructeu	ur 🥝	Main levée ou carte	grise non barrée ⊘
Carte grise au nom du vendeur	\odot	Présence 2e clé	\odot		

MAQUETTE



Piéce	Probléme
Bouclier arrière	Rayure
Porte avant droite	Rayure
Bouclier avant	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	Non évalué	
Esthétique extérieur	Non évalué	
Fonctionnement options	Non évalué	***
État moteur	Non évalué	
Essai routier	Non évalué	
État consommable	Non évalué	



