



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**HYUNDAI Santa Fe**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000WE9

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

|             |   |                   |             |
|-------------|---|-------------------|-------------|
| Modèle      | Santa Fe                                      | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Diesel  | Date MEC          | 07-10-2016  |
| 1ère main   | NON   | Puissance Fiscale | 9 CV        |
| KM compteur | 126042 KM                                     | Origine véhicule  | WW Maroc    |
| Finition    | Santa Fe III - Ph1 - 2.2 CRDI Dynamic Edition | Carrosserie       | SUV / 4x4   |
|             | 4x2 BVA 197ch                                 |                   |             |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25% Etat de batterie



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation



Commandes au volant



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Carte grise au nom du vendeur



Usage du véhicule

Vitres latérales

Ecran

Conforme




Etat du véhicule

Radar de recul

Main levée ou carte grise non barrée



## MAQUETTE



| Pièce                        | Problème  |
|------------------------------|-----------|
| Bouclier avant               | Rayure    |
| Jante alliage arrière gauche | Rayure    |
| Jante alliage avant gauche   | Rayure    |
| Porte arrière gauche         | Rayure    |
| Bouclier arrière             | Rayure    |
| Pneu avant gauche            | Usure 50% |
| Pneu avant droit             | Usure 50% |
| Pneu arrière gauche          | Usure 25% |
| Pneu arrière droit           | Usure 25% |



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |        |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué | ☆☆☆☆☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |

