



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



HYUNDAI Santa Fe

Ville FES

Référence De Véhicule VEH0000TIO

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

Modèle	Santa Fe	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	29-03-2020
1ère main	NON	Puissance Fiscale	9 CV
KM compteur	120830 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Santa Fe IV - Ph1 - 2.2 CRDi Luxe 4x2 8 7 pl BVA 200ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état
 État d'usure
 Mauvais état
 Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrams...)	
Vibrations moteurs					

Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie			



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Complet Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊


Commandes au volant 😊 Ecran 😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ✅

Carte grise au nom du vendeur ✅ Présence 2e clé ✅

MAQUETTE



Pièce	Problème
Porte arrière gauche	Impact
Bouclier avant	Impact
Aile avant gauche	Rayure
Porte arrière droite	Rayure
Aile avant droite	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★

