



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

HYUNDAI i20

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000YOH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

Modèle i20
Carburant Diesel
1ère main OUI
KM compteur 55145 KM
Finition i20 II - Ph2 - 1.4 CRDi Attractive BVM 90ch

Boîte Manuelle
Date MEC 04-06-2019
Puissance Fiscale 6 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie Citadine

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	❌	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges, cadrans...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

Essai Routier

Conditions de l'essai	😊	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	😊
Passage de vitesses	😊	Accélération	😊	Vibrations mécaniques	😊
Tenue de route	😊	Présence de bruits	😊	Présence d'odeurs	😊
Freinage / Ralenti	😊	Passage marche arrière	😊		

Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
		Etat de batterie	😊		



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Partiel

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée ✗


Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Bouclier avant	Rayure
Aile avant gauche	Impact
Porte avant gauche	Impact
Bas de caisse gauche	Impact
Porte arrière gauche	Rayure
Aile arrière gauche	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Aile arrière droite	Rayure
Bas de caisse droite	Impact
Porte arrière droite	Rayure
Aile avant droite	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Rétroviseur extérieur gauche	Impact



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Aile arrière droite	Peinture		
Pneu avant droit	Usure 75%		
Pneu avant gauche	Usure 75%		
Pneu arrière droit	Usure 75%		
Pneu arrière gauche	Usure 75%		

Synthés de l'expertise

État Carrosserie

☐

Non évalué



Esthétique extérieur

☐

Non évalué



Fonctionnement options

☐

Non évalué



État moteur

☐

Non évalué



Essai routier

☒

Non évalué



État consommable

☐

Non évalué

