



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville CASABLANCA

Référence De Véhicule VEH0000T0Z

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



JAGUAR

Modèle	XF	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	31-05-2014
1ère main	NON	Puissance Fiscale	9 CV
KM compteur	156964 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	XF I - Ph1 - 2.2 D Classic BVA 163ch	Carrosserie	Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrans...)

Vibrations moteurs

Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25% Etat de batterie



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options


Climatisation	☹️	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Commandes au volant	😊	Vitres latérales	😊	Radar de recul	😊
		Ecran	😊		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✅	Conformité plaque constructeur	✅	Main levée ou carte grise non barrée	✅
Carte grise au nom du vendeur	✅	Présence 2e clé	✅		

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Bouclier arrière	Rayure
Phare arrière droit	Impact
Aile avant droite	Impact
Bouclier avant	Rayure
Calandre	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆

