



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

Jeep

JEEP Grand Cherokee

Ville

MARRAKECH

Référence De Véhicule

VEH0000SF9

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Jeep

JEEP

Modèle	Grand Cherokee	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	20-10-2017
1ère main	NON	Puissance Fiscale	12 CV
KM compteur	141179 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Grand Cherokee IV - Ph2 - 3.0 V6 CRD Overland 8 BVA 250ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



 **Bon état**
  **État d'usure**
  **Mauvais état**
  **Non évalué**

Section Châssis

Etat des longerons 
 Etat des traverses 
 Traces de corrosion 

Fixations des renforts 

Etat extérieur

Voile de peinture 
 Teinte de la voiture 
 Etat capot 




Pare-brise avant 
 Ouverture portes 
 Alignement des éléments 

Etat male arrière 
 Etat pare-brise arrière 
 Conformité Serie vitres 

Centrage des roues 
 Rétroviseurs 
 Etat des feux 


Présence de rouille 
 Etat des jantes 
 Présence du pneu de secours 

Intérieur du véhicule

Sièges Avants 
 Sièges Arrières 
 Planches de bord 

État rétroviseur intérieur 
 Panneaux de portes 
 Garniture du ciel de toit/pavillon 

Plage arrière 
 Ceintures de sécurité 
 Usure des commandes 

Frein à main 

Moteur


Souffle au bouchon d'huile 
 Qualité de l'huile 
 Qualité liquide de refroidissement 

Présence de fumée à l'échappement 
 Sonorité du moteur 
 Bloc compteur (jauges,cadrams...) 

Vibrations moteurs 

Essai Routier

Conditions de l'essai 
 Démarrage véhicule 
 Pédale d'embrayage 

Passage de vitesses 
 Accélération 
 Vibrations mécaniques 

Tenue de route 
 Présence de bruits 
 Présence d'odeurs 

Freinage / Ralenti 
 Passage marche arrière 

Consommables

Usure des pneus 75%
 Usure des plaquettes 50%
 Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25%
 Etat de batterie 



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée



Carte grise au nom du vendeur




Présence 2e clé



MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Aile arrière droite	Rayure
Hayon	Impact
Bouclier arrière	Rayure
Capot	Défaut aspect
Capot	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Bouclier avant	Défaut aspect
Aile avant gauche	
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Porte avant droite	Peinture		
Aile avant droite	Peinture		

Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆

