



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**Jeep**

**JEEP Renegade**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000W4A

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

# Jeep

JEEP

Modèle	Renegade	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	19-05-2021
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	143550 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Renegade I - Ph2 - 1.6 Multijet Longitude BVA 130ch	Carrosserie	SUV / 4x4

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

### Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

### Essai Routier

Conditions de l'essai	☹️	Démarrage véhicule	☹️	Pédale d'embrayage	☹️
Passage de vitesses	☹️	Accélération	☹️	Vibrations mécaniques	☹️
Tenue de route	☹️	Présence de bruits	☹️	Présence d'odeurs	☹️
Freinage / Ralenti	☹️	Passage marche arrière	☹️		

### Consommables

Usure des amortisseurs	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
		Etat de batterie	☹️		



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Partiel Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme


## Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😞  
 Commandes au volant 😊 Ecran 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ❌  
 Carte grise au nom du vendeur ✅ Présence 2e clé ✅

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Pare-brise	Impact
Bouclier avant	Peinture
Aile avant gauche	Impact
Aile avant gauche	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Capot	Peinture
Aile avant droite	Rayure
Porte avant droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Rayure
Porte arrière droite	Rayure
Hayon	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Aile arrière gauche	Rayure
Porte arrière gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Porte avant gauche	Rayure		
Pneu avant gauche	Usure 75%		
Pneu avant droit	Usure 75%		
Pneu arrière gauche	Usure 50%		
Pneu arrière droit	Usure 50%		
Jante alliage arrière droite	Rayure		
Porte arrière droite	Rayure		
Jante alliage avant droite	Rayure		

## Synthés de l'expertise

État Carrosserie

Non évalué



Esthétique extérieur

Non évalué



Fonctionnement options

Non évalué



État moteur

Non évalué



Essai routier

Non évalué



État consommable

Non évalué

