



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



## LAND-ROVER Discovery Sport

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000VPZ

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



|             |  |                   |             |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Modèle      | Discovery Sport                                | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Diesel   | Date MEC          | 01-04-2016  |
| 1ère main   | NON  | Puissance Fiscale | 9 CV        |
| KM compteur | 188937 KM                                      | Origine véhicule  | WW Maroc    |
| Finition    | Discovery Sport I - Ph1 - 2.2 TD4 SE BVA 150ch | Carrosserie       | SUV / 4x4   |

LAND-ROVER

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 25% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25% Etat de batterie



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



## MAQUETTE



| Pièce                        | Problème  |
|------------------------------|-----------|
| Porte avant gauche           | Rayure    |
| Rétroviseur extérieur gauche | Rayure    |
| Rétroviseur extérieur droit  | Rayure    |
| Pare-brise                   | Impact    |
| Pneu arrière gauche          | Usure 50% |
| Pneu arrière droit           | Usure 50% |



## Synthés de l'expertise

|                        |                          |            |         |
|------------------------|--------------------------|------------|---------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| Essai routier          | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |

