



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## LAND-ROVER Evoque

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000VXG

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



|             |  |                   |             |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Modèle      | Evoque   | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Diesel   | Date MEC          | 14-07-2016  |
| 1ère main   | NON  | Puissance Fiscale | 8 CV        |
| KM compteur | 180759 KM                                      | Origine véhicule  | -           |
| Finition    | Evoque I - Ph1 - 2.0 TD4 HSE Dynamic BVA 180ch | Carrosserie       | SUV / 4x4   |

LAND-ROVER

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

|                        |   |                    |   |                     |   |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons     | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 |                    |   |                     |   |

### Etat extérieur

|                     |   |                         |   |                             |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture   | ✗ | Teinte de la voiture    | 😊 | Etat capot                  | 😊 |
| Pare-brise avant    | 😊 | Ouverture portes        | 😊 | Alignement des éléments     | 😊 |
| Etat male arrière   | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres     | 😊 |
| Centrage des roues  | 😊 | Rétroviseurs            | 😊 | Etat des feux               | 😊 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes         | 😊 | Présence du pneu de secours | ✗ |

### Intérieur du véhicule

|                            |   |                       |   |                                    |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants              | 😊 | Sièges Arrières       | 😊 | Planches de bord                   | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes    | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😊 |
| Plage arrière              | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes                | 😊 |
| Frein à main               | 😊 |                       |   |                                    |   |

### Moteur

|                                   |   |                    |   |                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile        | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | 😊 |
| Vibrations moteurs                | 😊 |                    |   |                                    |   |

### Essai Routier

|                       |    |                        |    |                       |    |
|-----------------------|----|------------------------|----|-----------------------|----|
| Conditions de l'essai | ☹️ | Démarrage véhicule     | ☹️ | Pédale d'embrayage    | ☹️ |
| Passage de vitesses   | ☹️ | Accélération           | ☹️ | Vibrations mécaniques | ☹️ |
| Tenue de route        | ☹️ | Présence de bruits     | ☹️ | Présence d'odeurs     | ☹️ |
| Freinage / Ralenti    | ☹️ | Passage marche arrière | ☹️ |                       |    |

### Consommables

|                 |     |                      |     |                   |     |
|-----------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus | 50% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
|                 |     | Etat de batterie     | ☹️  |                   |     |



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Partiel Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme


## Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊  
Commandes au volant 😊 Ecran 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ❌  
Carte grise au nom du vendeur ❌ Présence 2e clé ❌

## MAQUETTE



| Pièce                        | Problème |
|------------------------------|----------|
| Porte avant gauche           | Rayure   |
| Porte arrière gauche         | Rayure   |
| Phare arrière gauche         | Impact   |
| Bouclier arrière             | Peinture |
| Aile arrière droite          | Peinture |
| Porte avant droite           | Rayure   |
| Phare avant droit            | Impact   |
| Phare avant droit            | Impact   |
| Bouclier avant               | Peinture |
| Jante alliage arrière gauche | Rayure   |
| Jante alliage avant gauche   | Rayure   |
| Jante alliage avant droite   | Rayure   |
| Jante alliage arrière droite | Rayure   |
| Porte arrière droite         | Rayure   |
| Hayon                        | Rayure   |



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |       |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué | ☆☆☆☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |

