



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

LAND-ROVER Evoque

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000U0A

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------|
| Modèle | Evoque | Boîte | Automatique |
| Carburant | Diesel | Date MEC | 26-03-2019 |
| 1ère main | NON | Puissance Fiscale | 8 CV |
| KM compteur | 91580 KM | Origine véhicule | WW Maroc |
| Finition | Evoque II - Ph1 - 2.0 Td4 R-Dynamic First | Carrosserie | SUV / 4x4 |
| | Edition BVA 180ch | | |

LAND-ROVER

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 | | | | |

Etat extérieur

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture | ✘ | Teinte de la voiture | 😊 | Etat capot | 😊 |
| Pare-brise avant | 😊 | Ouverture portes | 😊 | Alignement des éléments | 😊 |
| Etat male arrière | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres | 😊 |
| Centrage des roues | 😊 | Rétroviseurs | 😊 | Etat des feux | 😊 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes | 😊 | Présence du pneu de secours | ✅ |

Intérieur du véhicule

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants | 😊 | Sièges Arrières | 😊 | Planches de bord | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😊 |
| Plage arrière | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes | 😊 |
| Frein à main | 😊 | | | | |

Moteur

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges,cadrams...) | 😊 |
| Vibrations moteurs | 😊 | | | | |

Essai Routier

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|
| Conditions de l'essai | 😊 | Démarrage véhicule | 😊 | Pédale d'embrayage | 😊 |
| Passage de vitesses | 😊 | Accélération | 😊 | Vibrations mécaniques | 😊 |
| Tenue de route | 😊 | Présence de bruits | 😊 | Présence d'odeurs | 😊 |
| Freinage / Ralenti | 😊 | Passage marche arrière | 😊 | | |

Consommables

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus | 25% | Usure des plaquettes | 25% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 25% | | | | |



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Complet Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme


Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊
Commandes au volant 😊 Ecran 😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ❌
Carte grise au nom du vendeur ✅ Présence 2e clé ✅

MAQUETTE



| Pièce | Problème |
|--------------------|----------|
| Porte avant gauche | Rayure |



Synthés de l'expertise

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État consommable | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |

