



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

LAND-ROVER Range Rover Sport

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000WTW

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



LAND-ROVER

Modèle Range Rover Sport

Carburant Diesel

1ère main NON

KM compteur 67083 KM

Finition Range Rover Sport III - Ph1 - 3.0 D DYNAMIC
3.0 D MHEV Dynamic HSE BVA 350ch

Boîte

Date MEC

Puissance Fiscale

Origine véhicule

Carrosserie

Automatique

18-04-2023

12 CV

WW Maroc

SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons



Etat des traverses



Traces de corrosion



Fixations des renforts



Etat extérieur

Voile de peinture



Teinte de la voiture



Etat capot



Pare-brise avant



Ouverture portes



Alignement des éléments



Etat male arrière



Etat pare-brise arrière



Conformité Serie vitres



Centrage des roues



Rétroviseurs



Etat des feux



Présence de rouille



Etat des jantes



Présence du pneu de secours



Intérieur du véhicule

Sièges Avants



Sièges Arrières



Planches de bord



État rétroviseur intérieur



Panneaux de portes



Garniture du ciel de toit/pavillon



Plage arrière



Ceintures de sécurité



Usure des commandes



Frein à main



Moteur

Souffle au bouchon d'huile



Qualité de l'huile



Qualité liquide de refroidissement



Présence de fumée à l'échappement



Sonorité du moteur



Bloc compteur (jauges, cadrans...)



Vibrations moteurs



Essai Routier

Conditions de l'essai



Démarrage véhicule



Pédale d'embrayage



Passage de vitesses



Accélération



Vibrations mécaniques



Tenue de route



Présence de bruits



Présence d'odeurs



Freinage / Ralenti



Passage marche arrière



Consommables

Usure des pneus

25%

Usure des plaquettes

50%

Usure des disques

25%

Usure des amortisseurs

25%

Etat de batterie



Conformité Kilométrage

Complet

Fonctionnement des options



Conformité administrative




Conforme

Conforme



MAQUETTE



Pièce	Problème
Bouclier avant	Impact
Bouclier avant	Rayure
Porte arrière gauche	Rayure
Porte avant droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Plaquette de freins	Usure 50%
Jante alliage avant gauche	Rayure
Jante alliage avant droite	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	

