



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

RABAT

Référence De Véhicule

VEH0000Z36

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



LEXUS

Modèle ES
Carburant Hybride
1ère main OUI
KM compteur 25037 KM
Finition ES I - Ph1 - 300h Executive CVT 178ch

Boîte Automatique
Date MEC 11-05-2021
Puissance Fiscale 14 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons 😊

Fixations des renforts 😊

Etat des traverses 😊

Traces de corrosion 😊

Etat extérieur

Voile de peinture ❌

Pare-brise avant 😊

Etat male arrière 😊

Centrage des roues 😊

Présence de rouille 😊

Teinte de la voiture 😊

Ouverture portes 😊

Etat pare-brise arrière 😊

Rétroviseurs 😊

Etat des jantes 😊

Etat capot 😊

Alignement des éléments 😊

Conformité Serie vitres 😊

Etat des feux 😊

Présence du pneu de secours ✅

Intérieur du véhicule

Sièges Avants 😊

État rétroviseur intérieur 😊

Plage arrière 😊

Frein à main 😊

Sièges Arrières 😊

Panneaux de portes 😊

Ceintures de sécurité 😊

Planches de bord 😊

Garniture du ciel de toit/pavillon 😊

Usure des commandes 😊

Moteur

Souffle au bouchon d'huile 😊

Présence de fumée à l'échappement 😊

Vibrations moteurs 😊

Qualité de l'huile 😊

Sonorité du moteur 😊

Qualité liquide de refroidissement 😊

Bloc compteur (jauges, cadrans...) 😊

Essai Routier

Conditions de l'essai 😊

Passage de vitesses 😊

Tenue de route 😊

Freinage / Ralenti 😊

Démarrage véhicule 😊

Accélération 😊

Présence de bruits 😊

Passage marche arrière 😊

Pédale d'embrayage 😊

Vibrations mécaniques 😊

Présence d'odeurs 😊

Consommables

Usure des pneus 50%

Usure des amortisseurs 25%

Usure des plaquettes 25%

Etat de batterie 😊

Usure des disques 25%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Complet

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Coté conducteur

Pièce	Problème
Bouclier avant	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Aile avant droite	Peinture



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	★★★★★☆☆
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	★★★★★☆☆
Fonctionnement options	☐	Non évalué	★★★★★★★★
État moteur	☐	Non évalué	★★★★★★★★
Essai routier	☐	Non évalué	★★★★★★★★
État consommable	☐	Non évalué	★★★★★★★★

