



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



MERCEDES-BENZ Classe C

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000TRO

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



MERCEDES-BE
N2

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Modèle | Classe C | Boîte | Automatique |
| Carburant | Diesel | Date MEC | 11-07-2023 |
| 1ère main | OUI | Puissance Fiscale | 8 CV |
| KM compteur | 16783 KM | Origine véhicule | WW Maroc |
| Finition | Classe C V - Ph1 - C220 D AVANTGARDE BVA 200ch | Carrosserie | Berline |

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons 😊 Etat des traverses 😊 Traces de corrosion 😊

Fixations des renforts 😊

Etat extérieur

Voile de peinture ❌ Teinte de la voiture 😊 Etat capot 😊

Pare-brise avant 😊 Ouverture portes 😊 Alignement des éléments 😊

Etat male arrière 😊 Etat pare-brise arrière 😊 Conformité Serie vitres 😊

Centrage des roues 😊 Rétroviseurs 😊 Etat des feux 😊

Présence de rouille 😊 Etat des jantes 😊 Présence du pneu de secours ❌

Intérieur du véhicule

Sièges Avants 😊 Sièges Arrières 😊 Planches de bord 😊

État rétroviseur intérieur 😊 Panneaux de portes 😊 Garniture du ciel de toit/pavillon 😊

Plage arrière 😊 Ceintures de sécurité 😊 Usure des commandes 😊

Frein à main 😊

Moteur

Souffle au bouchon d'huile 😊 Qualité de l'huile 😊 Qualité liquide de refroidissement 😊

Présence de fumée à l'échappement 😊 Sonorité du moteur 😊 Bloc compteur (jauges,cadrams...) 😊

Vibrations moteurs 😊

Essai Routier

Conditions de l'essai 😊 Démarrage véhicule 😊 Pédale d'embrayage 😊

Passage de vitesses 😊 Accélération 😊 Vibrations mécaniques 😊

Tenue de route 😊 Présence de bruits 😊 Présence d'odeurs 😊

Freinage / Ralenti 😊 Passage marche arrière 😊

Consommables

Usure des pneus 25% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation 😊

Vitres latérales 😊

Radar de recul 😊

Commandes au volant 😊

Ecran 😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️


Conformité plaque constructeur ✔️

Main levée ou carte grise non barrée ✔️

Carte grise au nom du vendeur ❌

Présence 2e clé ✔️

MAQUETTE



| Pièce | Problème |
|----------------|----------|
| Bouclier avant | Impact |



Synthés de l'expertise

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État consommable | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |

