

#### KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



**MERCEDES-BENZ Classe E Coupé** 

Ville

**CASABLANCA** 

Référence De Véhicule

VEH0000S0Q

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



### CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



ModèleClasse E CoupéBoîteAutomatiqueCarburantDieselDate MEC13-04-20171ère mainNONPuissance Fiscale8 CV

Finition Classe E Coupé III - Ph1 - 220 d AMG Line Carrosserie Berline

Origine véhicule

Importé neuf

9G-Tronic BVA 194ch

### EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

KM compteur 158000 KM


Bon éta	t	État d'usure	Mauvais état	Non évalué	
Section Châssis					
Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts	$\odot$				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	©	Etat capot	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\tet</b>
Pare-brise avant	<del>(</del>	Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues	<b>\(\text{\tin}\text{\tett{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\tet</b>	Rétroviseurs		Etat des feux	(3)
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	X
Intérieur du véhicule					
Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\ti}}}\\tintt{\text{\texi}\tittt{\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>	**		8	
Moteur		F. =	10		
Souffle au bouchon d'huile	<del>(</del>	Qualité de l'huile	AU	Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappe	ment 😛	Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans)	$\odot$
Vibrations moteurs	$\odot$				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	<u>×</u> ×	Démarrage véhicule	$(\underline{\times}\underline{\times})$	Pédale d'embrayage	<u>×</u> ×
Passage de vitesses	$(\underline{\times}\underline{\times})$	Accélération	$(\times \times)$	Vibrations mécaniques	$\stackrel{\sim}{(\times \times)}$
Tenue de route	$\stackrel{\times}{=}$	Présence de bruits	$(\times \times)$	Présence d'odeurs	$\stackrel{\times}{=}$
Freinage / Ralenti	$(\times \times)$	Passage marche arrière	$(\times \times)$		
Consommables					
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	$(\underline{\times}\underline{\times})$		



#### Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Fonctionnement des opt	Complet tions	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Climatisation Commandes au volant Conformité administrativ	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Vitres latérales Ecran		Radar de recul	
Conformité plaque immatriculati Carte grise au nom du vendeur		Conformité plaque constructeu	ır 🔗	Main levée ou carte g	rise non barrée X

## **MAQUETTE**



Piéce	Probléme
Bouclier avant	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Porte avant gauche	Rayure



### Synthés de l'expertise

État Carrosserie	Non évalué	
Esthétique extérieur	Non évalué	
Fonctionnement options	Non évalué	***
État moteur	Non évalué	
Essai routier	Non évalué	
État consommable	Non évalué	



