



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



MERCEDES-BENZ Classe E Coupé

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000T4Q

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



MERCEDES-BE
N2

Modèle	Classe E Coupé	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	12-03-2019
1ère main	NON	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	95217 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Classe E Coupé III - Ph1 - 220 d AMG Line 9G-Tronic BVA 194ch	Carrosserie	-

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état
 État d'usure
 Mauvais état
 Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrams...)	
Vibrations moteurs					

Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%				



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée


Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Hayon	Rayure
Aile arrière droite	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Capot	Peinture



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★

