



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



MERCEDES-BENZ Classe E

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000UND

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



MERCEDES-BE
N2

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Modèle | Classe E | Boîte | Automatique |
| Carburant | Diesel | Date MEC | 28-10-2016 |
| 1ère main | NON | Puissance Fiscale | 8 CV |
| KM compteur | 145028 KM | Origine véhicule | WW Maroc |
| Finition | Classe E III - Ph1 - 220 d Avantgarde 9G-Tronic BVA 194ch | Carrosserie | Berline |

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 50% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25% Etat de batterie



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



| Pièce | Problème |
|---------------------|----------|
| Bouclier arrière | Impact |
| Aile arrière droite | Rayure |
| Bouclier avant | Impact |
| Bouclier avant | Peinture |



Synthés de l'expertise

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------|
| État Carrosserie | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| État moteur | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| Essai routier | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |
| État consommable | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★☆☆ |

