



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**MERCEDES-BENZ GLA**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000YPO

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



MERCEDES-BE  
N2

Modèle GLA  
Carburant Diesel  
1ère main OUI  
KM compteur 64365 KM  
Finition Classe GLA I - Ph1 - 180 CDI Style BVA 109ch

Boîte Automatique  
Date MEC 17-02-2017  
Puissance Fiscale 6 CV  
Origine véhicule WW Maroc  
Carrosserie SUV / 4x4

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons

Fixations des renforts

Etat des traverses

Traces de corrosion

### Etat extérieur

Voile de peinture

Pare-brise avant

Etat male arrière

Centrage des roues

Présence de rouille

Teinte de la voiture

Ouverture portes

Etat pare-brise arrière

Rétroviseurs

Etat des jantes

Etat capot

Alignement des éléments

Conformité Serie vitres

Etat des feux

Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants

État rétroviseur intérieur

Plage arrière

Frein à main

Sièges Arrières

Panneaux de portes

Ceintures de sécurité

Planches de bord

Garniture du ciel de toit/pavillon

Usure des commandes

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile

Présence de fumée à l'échappement

Vibrations moteurs

Qualité de l'huile

Sonorité du moteur

Qualité liquide de refroidissement

Bloc compteur (jauges, cadrans...)

### Essai Routier

Conditions de l'essai

Passage de vitesses

Tenue de route

Freinage / Ralenti

Démarrage véhicule

Accélération

Présence de bruits

Passage marche arrière

Pédale d'embrayage

Vibrations mécaniques

Présence d'odeurs

### Consommables

Usure des pneus 50%

Usure des amortisseurs 50%

Usure des plaquettes 50%

Etat de batterie

Usure des disques 50%



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Complet

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée ✗


Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



## MAQUETTE



| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Porte arrière droite | Rayure   |
| Aile arrière droite  | Rayure   |
| Bouclier avant       | Peinture |
| Bouclier arrière     | Peinture |
| Aile arrière gauche  | Impact   |
| Hayon                | Impact   |
| Porte arrière gauche | Impact   |
| Aile avant gauche    | Peinture |



Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |  |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |

