



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**MINI Countryman**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000Y3B

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



MINI

|             |                                             |                   |             |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Modèle      | Countryman                                  | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Essence                                     | Date MEC          | 20-01-2023  |
| 1ère main   | NON                                         | Puissance Fiscale | 9 CV        |
| KM compteur | 30227 KM                                    | Origine véhicule  | -           |
| Finition    | Countryman II - Ph3 - ONE MAYFAIR BVA 102ch | Carrosserie       | SUV / 4x4   |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

|                        |   |                    |   |                     |   |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons     | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 |                    |   |                     |   |

### Etat extérieur

|                     |   |                         |   |                             |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture   | ✗ | Teinte de la voiture    | 😊 | Etat capot                  | 😊 |
| Pare-brise avant    | 😊 | Ouverture portes        | 😊 | Alignement des éléments     | 😊 |
| Etat male arrière   | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres     | 😊 |
| Centrage des roues  | 😊 | Rétroviseurs            | 😊 | Etat des feux               | 😊 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes         | 😊 | Présence du pneu de secours | ✗ |

### Intérieur du véhicule

|                            |   |                       |   |                                    |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants              | 😊 | Sièges Arrières       | 😊 | Planches de bord                   | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes    | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😊 |
| Plage arrière              | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes                | 😊 |
| Frein à main               | 😊 |                       |   |                                    |   |

### Moteur

|                                   |   |                    |   |                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile        | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges, cadrans...) | 😊 |
| Vibrations moteurs                | 😊 |                    |   |                                    |   |

### Essai Routier

|                       |   |                        |   |                       |   |
|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|
| Conditions de l'essai | ⊗ | Démarrage véhicule     | ⊗ | Pédale d'embrayage    | ⊗ |
| Passage de vitesses   | ⊗ | Accélération           | ⊗ | Vibrations mécaniques | ⊗ |
| Tenue de route        | ⊗ | Présence de bruits     | ⊗ | Présence d'odeurs     | ⊗ |
| Freinage / Ralenti    | ⊗ | Passage marche arrière | ⊗ |                       |   |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 50% | Usure des plaquettes | 25% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% | Etat de batterie     | 😊   |                   |     |



## Conformité Kilométrage


|                            |         |                   |          |                  |          |
|----------------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien           | Partiel | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
| Fonctionnement des options |         |                   |          |                  |          |

|                     |   |                  |   |                |   |
|---------------------|---|------------------|---|----------------|---|
| Climatisation       | 😊 | Vitres latérales | 😊 | Radar de recul | 😊 |
| Commandes au volant | 😊 | Ecran            | 😊 |                |   |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✅ | Conformité plaque constructeur | ✅ | Main levée ou carte grise non barrée | ❌ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ❌ | Présence 2e clé                | ✅ |                                      |   |

## MAQUETTE



Pièce

Problème



Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |

