



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



OPEL Astra

Ville CASABLANCA

Référence De Véhicule VEH0000VQQ

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



OPEL

Modèle	Astra	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	16-11-2018
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	139099 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Astra V - Ph1 - 1.6 CDTi Enjoy BVA 136ch	Carrosserie	Compacte

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état
 État d'usure
 Mauvais état
 Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans...)	
Vibrations moteurs					

Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie			



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation 😊
Commandes au volant 😊

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Vitres latérales 😊
Ecran 😊

Radar de recul 😊


Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅
Carte grise au nom du vendeur ✅

Conformité plaque constructeur ✅
Présence 2e clé ✅

Main levée ou carte grise non barrée ❌

MAQUETTE



Pièce	Problème
Bouclier avant	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Capot	Peinture
Phare arrière gauche	Peinture
Phare arrière droit	Peinture
Aile arrière gauche	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Pneu avant gauche	Usure 50%
Pneu avant droit	Usure 50%
Pneu arrière gauche	Usure 50%
Pneu arrière droit	Usure 50%



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Porte avant droite	Rayure		

Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆

